



### وضعية انطلاق للملقط 7

يريد لحام تقطيع صفيحة معدنية مستطيلة الشكل الى اربع مستطيلات متقاربة طول الصفيحة 2,5 m وعرضها 1,75 m بعد انشاء مخطط للفيحة بمقاييس

رسم  $\frac{1}{50}$

ساعد اللحام في تقسيم الصفيحة



### وضعية انطلاق للملقط 7

يريد لحام تقطيع صفيحة معدنية مستطيلة الشكل الى اربع مستطيلات متقاربة طول الصفيحة 2,5 m وعرضها 1,75 m



بعد انشاء مخطط للفيحة بمقاييس رسم  $\frac{1}{50}$  ساعد اللحام في تقسيم الصفيحة



### وضعية انطلاق للملقط 7

يريد لحام تقطيع صفيحة معدنية مستطيلة الشكل الى اربع مستطيلات متقاربة طول الصفيحة 2,5 m وعرضها 1,75 m بعد انشاء مخطط للفيحة بمقاييس

رسم  $\frac{1}{50}$

ساعد اللحام في تقسيم الصفيحة



### وضعية انطلاق للملقط 7

يريد لحام تقطيع صفيحة معدنية مستطيلة الشكل الى اربع مستطيلات متقاربة طول الصفيحة 2,5 m وعرضها 1,75 m



بعد انشاء مخطط للفيحة بمقاييس رسم  $\frac{1}{50}$  ساعد اللحام في تقسيم الصفيحة